
1. 연결


장비의 LAN(WAN 현재 꺼 놓음)포트에 랜선을 연결해 주세요

장비의 아이피는 222.222.222.125 입니다.


2. WinPcap.exe 프로그램 설치해 주세요

3. QATool_Dbg.exe 파일 실행해 주세요

APSOC 로 선택 후 OK 눌러주세요





연결된 네트워크 랜카드를 선택해 주세요



하단과 같은 화면이 나오면 OK 눌러주세요



4. 아래와 같은 화면이 나오면 프로그램이 정상 실행된 것입니다.



위와 같은 메시지가 나오면 연결에 실패 한 것입니다. 장비와 연결이 끊어졌거나 랜카드 선택이 잘못 됐거나 아이피 설정에 문제가 있을 수 있습니다.

RX TX 경로가 선택이 안됐다는 메시지가 나올 수 있으나 해당 메시지는 확인 누르면 정상적으로 프로그램이 실행됩니다.